

# DESPACHO

Lido no expediente da 16.<sup>ª</sup>  
Sessão Ordinária do 1.<sup>º</sup>  
Período Legislativo.  
Sala das Sessões 23/05/23

-----  
Presidente



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
"PALÁCIO ABEL IZAIAS"  
CNPJ 09.116.096/0001-22

## INDICAÇÃO Nº 090/2023

**Ementa:** Serviços de melhorias da Escola Municipal Prefeito Janilson Ferreira, tais como: cobertura da quadra esportiva, instalação de uma subestação de energia, gradeamento de janelas e serviço de reparos diversos e pintura interna e externa do prédio.

Sr. Presidente, Srs. Vereadores,

A vereadora que a este subscreve, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do art. 214 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao Ilmo. Secretário Municipal Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, Sr. ALEXON ADRIANO DA SILVA, que o mesmo providencie com urgência serviços de melhoria da Escola Municipal Prefeito Janilson Ferreira, tais como:

1. cobertura da quadra esportiva;
2. instalação de uma subestação de energia;
3. gradeamento das janelas; e
3. serviço de reparos diversos e pintura interna e externa do prédio.

### JUSTIFICATIVA

Desde o início do ano letivo aguarda-se serviço de manutenção na referida Escola. São vários os ofícios enviados pela Direção da Escola e muitas cobranças verbais da vereadora que a este subscreve.

Em visita a Escola, pudemos constatar a urgência que os serviços elencados acima sejam executados pelos seguinte motivos:

1. Cobertura da quadra esportiva: Além dos transtornos causados aos vizinhos e até mesmo a Escola por conta de bolas, existe a necessidade da cobertura por




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
"PALÁCIO ABEL IZAIAS"  
CNPJ 09.116.096/0001-22

conta de ser área de prática esportiva, que não tem como ser utilizada durante todos os turnos pelos professores de educação física por conta de excesso de sol e até mesmo nos períodos de chuva.

2. Subestação de energia: Com a ampliação e salas todas climatizadas a escola apresentou a necessidade de mudança de padrão. A mesma vem sofrendo com a queda de energia, o que leva a desarme e queima de aparelhos. A subestação de energia, composta por transformador, irá resolver o déficit de carga energética.
3. Gradeamento das janelas: Algumas janelas ficaram sem gradeamento. É necessário manter o padrão na estrutura da escola. Não se justifica janelas gradeadas e outras não.
4. Reparo e pintura: A necessidade desses serviços se dá anualmente devido ao desgaste natural da obra, são pequenos reparos que se tornam grandes por falta de manutenção, desde problemas de exposição e remendos de fios elétricos, vazamento em cobertura que causa goteiras, cerâmicas soltas ou quebradas, infestação de morcegos, podas de árvores, retelhamento do salão aberto, pintura do prédio,...

São essas as minhas justificativas.

Sala das sessões da Câmara Municipal, em 23 de maio de 2023.

  
Verônica Senra da Silva  
Vereadora